

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por Mejoras.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Mejoras de Calles Internas de Coclesito
Fechas	10,12- Junio-2019
Comunidad	Nazareno, distrito Especial de Omar Torrijos Herrera, Colon.
Ubicación	
Lugar	Calles interna.
Por MPSA	2
Por Contratista Cobre Panamá	
Externos	1
Nombre de Part. MPSA	Icel Salas, Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	
Nombre de Part. Externos	
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Inspeccionar las mejoras.
Acciones	Visitar la comunidad y dar instrucciones a operadores de los diferentes equipos de los trabajos a realizar.
Resultados	Se dan las mejoras a las principales calles de Nazareno, destacándose lo siguiente: • Este camino es de aproximadamente 400m, pero presentaba deterioro por las constantes lluvias de la época. • Se enviaron un tractor para conformar la calzada y las cunetas, un volqueta para el traslado del material a utilizar, una retroexcavadora para el llenado del camión y para la limpieza de una tubería obstruida por lodo y basura. También se utilizó una compactadora para mejorar la rodadura conformada. El material utilizado para mejorar la salida de la comunidad fue traído de la cantera de Uveros del MOP. • Fueron 3 días que se utilizaron para estas mejoras.
Seguimiento	Estar pendiente del comportamiento de la rodadura de las calles.

Documentación fotográfica.

